

NoTap

DYKRÖRSADAPTER

Dykrörsadapter

Med hjälp av dykrörsadaptern kan en termometer eller annan mätkropp monteras under tryck. Systemet behöver inte tappas ner och rörarbetet blir mycket enklare. Dykrörsadaptern monteras på ett NoTap S1 ok, varefter dykröret förs ner i röret.

Adaptern passar till dykrör med \varnothing 8,5 mm resp. 10 mm. Två alternativa packningar medlevereras som tätar under själva montage. Den permanenta tätningen sker genom gängtätning mellan adapters och dykrörets gänga.



Tekniska data

- Dimensioner S1 ok: DN20/Cu 28 mm - DN100
- Dykrörslängd: 63 mm till ok av typ S1
DN20/Cu 28 mm - DN100
100 mm till ok av typ S1
DN65/Cu 76,1 mm - DN100
- Gänga mot dykröret: Inv. DN15

Övrig teknisk data är samma som gäller för ok typ S1

